



# CITTA' DI VIBO VALENTIA

*Ufficio di Gabinetto del Sindaco*

89900 - Vibo Valentia – Piazza Martiri Dell'Ungheria - P.I. 00302030796

Ordinanza. n. 31 del 10/11/2017

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DI PROPRIETA' BRASCA SITO IN VIA SAN PIETRO – FRAZIONE BIVONA.**

## **IL SINDACO**

**VISTA** la nota del CORAP dell'undici settembre 2017, dalla quale risulta che il muro di contenimento di proprietà del Sig. Egidio Brasca nato il 12/03/1944 a Vibo Valentia *“presenta lesioni ed è in fase di ribaltamento a causa:*

- 1) del peso del muro di recinzione realizzato con blocchi di cemento;*
- 2) cattiva regimentazione delle acque pluviali che esercitano una spinta continua sullo stesso muro”;*

**VISTO** il verbale di sopralluogo eseguito dalla Polizia Municipale, allegato alla relazione del 06/11/2017 a firma del Dirigente, dal quali risulta che la parte terminale del muro di contenimento di proprietà Brasca è lesionato anche sul tratto perimetrale fronte strada, come appare evidente dai rilievi fotografici allegati, con pericolo di caduta, specialmente nelle giornate caratterizzate da condizioni metereologiche avverse;

**RITENUTO** che è necessario adottare le iniziative per prevenire l'eventuale crollo e per impedire che dallo stesso possa derivare danno alla pubblica e privata incolumità;

**CONSIDERATO**, dunque, che, al fine di conseguire tali finalità, è indispensabile, con assoluta urgenza, delimitare la zona che può essere interessata dal crollo mediante idoneo transennamento ed al contempo mettere in sicurezza il muro pericolante;

**RITENUTO**, che sussistono i presupposti per adottare ordinanza contingibile ed urgente, di cui all'art. 54 c.4 del D.Lgs 267/2000;

## ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

- 1) Al Sig. Egidio Brasca nato il 12/03/1944 a Vibo Valentia e residente in Via San Pietro, Frazione di Bivona, Vibo Valentia, in qualità di proprietario del muro di cinta dell'immobile sito in Via San Pietro – Frazione Bivona posto sul margine dell'asse stradale di collegamento tra il Porto di Vibo Marina e la zona industriale di Porto Salvo, di provvedere immediatamente all'avvio dei lavori di messa in sicurezza del muro predetto e di regimentazione delle acque pluviali onde prevenire che le stesse esercitino pressioni incontrollate sul muro medesimo;
- 2) Al Comando di Polizia Municipale di provvedere, nelle more dell'esecuzione dei lavori, al transennamento, adeguatamente segnalato e tale da non poter essere rimosso da soggetti non autorizzati, dell'area interessata dall'eventuale crollo del muro sopra indicato;
- 3) Al Sig. Egidio Brasca nato il 12/03/1944 a Vibo Valentia e residente in Via San Pietro, Frazione di Bivona, Vibo Valentia, di depositare, al termine dei su indicati lavori, una dichiarazione di collaudo dei lavori realizzati, dalla quale, si evince che non vi è più pericolo per la pubblica e privata incolumità;

## AVVERTE

**CHE** in caso di accertata inottemperanza al presente provvedimento, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

**CHE** eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza, saranno a carico del proprietario o avente causa, che ne risponderà in sede civile, penale ed amministrativa;

## DISPONE

L'immediata notifica della presente ordinanza:

- Al proprietario del muro di contenimento sito in Via San Pietro nella Frazione di Bivona: Sig. Egidio Brasca nato il 12/03/1944 a Vibo Valentia e residente in Via San Pietro, Frazione di Bivona, Vibo Valentia;
- Al Comando di Polizia Municipale per l'attuazione dei provvedimenti di competenza;
- Al Prefetto di Vibo Valentia;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio;

Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR Calabria entro 60 giorni dall'avvenuta notifica ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'avvenuta notifica.



10 NOV. 2017

Il Sindaco  
Dott. Elio Costa