ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO
versione 3.0

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

			Codice ISTAT
Data compilazione	02 / 09 / 2013		
1 Regione	CALABRIA		18
2 Provincia	Vibo Valentia		102
3 Comune	Vibo Valentia		047
4 Località abitata	Vibo Valentia		10007
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000000500	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza			

9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione
a 0000000012   b 0000000090
c   d

| 10 Indirizzo | Via Dante Alighieri | 11 Civico | |
| 12b Denominazione | Sede A.S.P. | 12 Mappa in allegato (vedi retro) | |

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata ● Sì ○ No   14 ○ Interna ○ D'estremità ○ D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)   ○ Sì ● No

16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA ○ Sì ● No   17 ○ Chiesa ○ Teatro ○ Torre/campanile/ciminiera ○ Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4   19 PIANI INTERRATI ● 0 ○ 1 ○ 2 ○ ≥3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ○ ≤2,50 ● 2,50-3-50 ○ 3,50-5,00 ○ ≥5,00   21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 12

22 VOLUME UNICO SU AC ○ Sì ● No   23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 790

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE ● C.a. ○ Acciaio ○ Acciaio-c.l.s. ○ Muratura ○ Mista (muratura/c.a.) ○ Legno ○ Non identificata

25 TIPO MURATURA ○ Buona ○ Cattiva ○ Non identificata   26 CORDOLI O CATENE ○ Sì ● No

27 PILASTRI ISOLATI ○ Sì ● No   28 PIANO PILOTIS ○ Sì ● No   29 SOPRAELEVAZIONI ○ Sì ● No

30 DANNO STRUTTURALE ○ Gravissimo ○ Medio - grave ○ Leggero ● Assente   31 STATO MANUTENTIVO ○ Carente ● Sufficiente ○ Buono

PROPRIETÀ 32 Pubblica   33 Privata

34 MORFOLOGIA ● Pianeggiante ○ Su leggero pendio (15°÷30°) ○ Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE 35 Sotto versante incombente o forte pendio   36 Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA 37 Zona MS (condizione peggiore) ○ Stabile ● Stabile con amplificazioni ○ Instabile

Tipo instabilità 38 Frana 39 Liquefazione 40 Faglia attiva e capace 41 Cedimenti differenziali 42 Cavità sotterranee

GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
46 Localizzazione frana 43 Interferente con l'edificio strategico 44 A monte 45 A valle

Rischio PAI ○ R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4   47 Area alluvionabile ○ Sì ● No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA ○ Coordinamento interventi 001 ○ Soccorso sanitario 002 ○ Intervento operativo 003 ● Altro 007

49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA ○ Ccs ○ Dicomac ○ Com ○ Coi ○ Coc 49b Ricovero in emergenza

DESTINAZIONE D'USO 50 Uso originario S25   51 Uso attuale S25

52 ANNO DI PROGETTAZIONE 1960   53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1970

ESPOSIZIONE
54 Persone mediamente presenti 0
55 Ore fruizione nel giorno 8   56 Mesi fruizione nell'anno 12

57 Interventi dopo la costruzione ○ Sì ● No   58 Anno

INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI
59 Ampliamenti
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63 Interventi di miglioramento/adeguamento sismico
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65 Altro

EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA
66 Codice evento   67 Data 00 / 00 / 0000   68 Tipo intervento
69 Codice evento   70 Data 00 / 00 / 0000   71 Tipo intervento
72 Codice evento   73 Data 00 / 00 / 0000   74 Tipo intervento

75 VERIFICA SISMICA ○ Effettuata (cofinanziata da DPC) ○ Effettuata (altri finanziamenti) ● Non effettuata

Mappa

10204700000050000999

10

Via Dante Alighieri

11

Via Pellicano

110000
002

90

Via Dante Alighieri

12

Via Dante Alighieri

Via Dante Alighi

91

Via Pellicano

Via P. Murmura

610000 999

005

004

100000 999

50000 999

Via P. Murmura

006

003

002

80000

001

Via Pellicano

Via J. Palach

13

Via J. Palach

170000 999

160000

002

Via J. Palach

001

N
W   E
S