





ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ STRUTTURALE

versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI	
Data compilazione	02 / 09 / 2013 Codice ISTAT
¹ Regione	CALABRIA 18
² Provincia	Vibo Valentia 102
³ Comune	Vibo Valentia 047
4 Località abitata	Vibo Valentia 10007
5 Sezione censuaria	
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	0000004100 00
⁷ Identificativo Unità Strutturale	002
8 Identificativo Area di Emergenza	
9 Identificativi infrastrutture di a	0000000027 b
Accessibilità/Connessione c	
10 Indirizzo	Via Enrico Gagliardi
12 Mappa in allegato (vedi retro)	
	NEDALI
Sezione 2 - CARATTERISTICHE GEN POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata	NEKALI Sì No 14 Interna D'estremità D'angolo
The state of the s	SIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì No
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	Sì • No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2 19 PIANI INTERRATI • 0 1 2 ≥3
²⁰ ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50	2,50-3-50 3,50-5,00 ≥5,00 ²¹ ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 6
²² VOLUME UNICO SU AC Sì	NO 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 240
²⁴ STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a.	Acciaio Acciaio-c.l.s. • Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata
²⁵ TIPO MURATURA Buona	Cattiva ● Non identificata ²⁶ CORDOLI O CATENE Sì • No
	NO ²⁸ PIANO PILOTIS Sì ● NO ²⁹ SOPRAELEVAZIONI Sì ● NO
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero → Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente → Sufficiente Buono	
PROPRIETÀ 32 Pubblica	
MORFOLOGIA Pianeggio	26
37 Zana MS (conditions no	ersante incombente o forte pendio Sopra versante incombente o cresta
CICMICA	20 40 41 42
GEOLOGIA / Localizzazione frana	a Significant August Au
46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI	R1 R2 R3 R4 ⁴⁷ Area alluvionabile Sì • No
Cariana 2 CARATTERICTICHE CRI	
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE 48 DESTINAZIONE D'USO ATTUALES	
49	
A Resider	35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO B Comme	ercio (I 0) E Produzione (L 0)
c Serv. po	oubbl. (J 0) F Uffici (M 0)
⁵⁰ EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	≤1919 ✓ 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ✓ 92-01 ≥2002
⁵¹ UTILIZZAZIONE • >65% 30-65% <30% Non utilizzato In costruzione Non finito Abbandonato	
52 OCCUPANTI	0



Марра

